

Erstreinigung

Keramische Beläge mit Epoxidfugen

Anleitung zur Erstreinigung von Keramischen Belägen mit Epoxidfugen (Reaktionsharzfugen)

Keramische Wand- und Bodenbeläge sind Produkte mit hervorragenden Eigenschaften, strapazierfähig im Gebrauch und einfach in der Reinigung. Bitte beachten Sie, dass wenn die Flächen verlegt sind, die Zeichnung und Struktur der Platten, bedingt durch den Lichteinfall (Streiflicht), anders zur Geltung kommen können als auf der einzelnen Musterplatte in der Ausstellung bei Ihrem/Ihrer Berater/in. Dunkle, schwarze und raue Bodenbeläge benötigen mehr Reinigungsaufwand. Der/die Ersteller/in ist verpflichtet, den Belag mit einer Epoxidverfugung ohne Epoxidschleier der Bauherrschaft/Auftraggeber/in zu übergeben.

Epoxidfugen sind ein hochstrapazierfähiges Material. Es weist ausserdem eine hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und insbesondere gegenüber von sauren Reinigungsprodukten auf. Genauere Angaben zur Beständigkeit entnehmen Sie den Datenblättern des Herstellers, diese sind verbindlich.

Abklärungen ob das Epoxidfugenmaterial, sich für das ausgewählte Plattenmaterial eignet, ist vor den Verlegearbeiten der Platten abzuklären. Allenfalls sind Musterflächen nötig.

Die Erstreinigung oder Grundreinigung von Epoxidrestschleier

Diese Arbeit ist nach den Ausfugarbeiten oder nach Herstellerangabe mit den vom Produzenten geeigneten Spezialreinigern durch den/die Verarbeiter/in der Epoxidverfugung auszuführen.

Das heisst, die Entfernung des Epoxidrestschleiers auf der Plattenoberfläche, obliegt dem/der Plattenleger/in bzw. Verarbeiter/in. Da es sich um eine Spezialreinigung handelt, welches ein erhöhtes Fach- und Sachwissen als Grundvoraussetzung benötigt, wird dieser Arbeitsschritt nach der Verfugung ausgeführt. Die Produzenten von Epoxidfugenmaterial verfügen über geeignete und zum System passende Spezialreiniger, damit die «Epoxidrestschleier entfernt werden können». Beachten Sie die technischen Datenblätter des jeweiligen Produzenten. Die Gebrauchsanleitungen sind einzuhalten und allenfalls Musterflächen anzulegen.

Wieso empfehlen wir diese Reinigung? Keramische Beläge mit Epoxidrestschleier auf der Plattenoberfläche weisen eine teils starke Schmutzanhaftung durch einen unsichtbaren Film auf. Dadurch kann die Unterhaltsreinigung sich negativ beeinflussen, oder sich als wolkige Erscheinung wie Schlieren im Streiflicht bemerkbar machen. Des Weiteren kann ein verbleibender Epoxidrestschleier auf dem Belag die Rutschhemmung nachteilig beeinflussen.

Bitte beachten

Der Epoxidschleier muss zeitnah entfernt werden. In der Regel kommt der/die Plattenleger/in bzw. Verarbeiter/in am Folgetag nach den Ausfugarbeiten und macht diese Erstreinigung, um Epoxidschleier restlos zu entfernen. Die Arbeiten sind bei den Ausfugarbeiten als Mehraufwand eingerechnet und müssen nicht zusätzlich in Auftrag gegeben werden.

Unbedingt die Reinigungsanleitungen einhalten. Die unsachgemässe Reinigung führt zum Verlust der Gewährleistung.

Folgendes Epoxyfugenmaterial wurde eingesetzt:
